

Двухспектральная поворотная IP-камера Исполнение FA03-PT-T01

EAC



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ..... | 3 |
| УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ..... | 3 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | 3 |
| ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ | 4 |
| УСТАНОВКА | 4 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА | 5 |
| ВХОД..... | 5 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ..... | 5 |
| ИЗМЕНЕНИЕ IP-АДРЕСА | 6 |
| ПРОСМОТР ВИДЕО | 6 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ | 7 |
| УМНЫЙ АНАЛИЗ | 8 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... | 9 |
| ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ..... | 9 |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данное краткое руководство пользователя распространяется на устройства исполнения: FA03-PT-T01.
- Перед использованием устройства изучите руководство и следуйте указанным в нем мерам предосторожности.
- Сведения, представленные в данном руководстве, носят только справочный характер. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.
- Предохраняйте устройство от повреждения во время транспортировки, хранения или монтажа.
- Не устанавливайте устройство в местах, температурный режим и влажность которых не совпадает с информацией, указанной в паспорте к устройству.
- Для обеспечения безопасной работы устройства и защиты от перегрева не закрывайте и не блокируйте другими предметами поверхности корпуса.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, это может вызвать короткое замыкание электрических цепей и пожар. При попадании влаги внутрь немедленно отключите подачу питания и отсоедините все провода (сетевые и коммутационные) от устройства.
- При обнаружении задымления и запаха гари от устройства, немедленно прекратите его использование, отключите от источника питания, отсоедините все кабели и обратитесь к поставщику оборудования или в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте принадлежности, расходные материалы и запчасти, не рекомендованные и не одобренные производителем или авторизованной службой.
- Механическая обработка корпуса устройства, в том числе сверление и нарезание резьбы, недопустима. Любая механическая обработка, в том числе при техническом обслуживании запрещена.
- При возникновении любых неисправностей незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр или свяжитесь с технической поддержкой.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ



Устройство полностью соответствует требованиям применяемых Технических Регламентов Таможенного Союза и относится к техническим средствам бытового назначения.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Комплектация | Количество, шт. |
|----------------------------------|-----------------|
| Устройство | 1 |
| Технический паспорт | 1 |
| Краткое руководство пользователя | 1 |

ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ




| № | Разъем | Описание |
|---|--|---|
| 1 | Питание (DC24V) | Подключение к источнику питания 24 В постоянного тока (DC). |
| 2 | Ethernet-порт (тепловизионный модуль) | Подключение к стандартному кабелю Ethernet. |
| 3 | Ethernet-порт (оптический модуль) | Подключение к стандартному кабелю Ethernet. |
| 4 | RS485 | Интерфейс RS485 подключается к внешнему устройству панорамирования и наклона. |
| 5 | CVBS | Выходной аналоговый видеосигнал |
| 6 | Тревожный интерфейс | |
| 7 | Аудиовход | Подключение аналогового аудиосигнала от таких устройств, как микрофон. |
| 8 | Аудиовыход | Подключение внешнего аудиоустройства, например динамика. |

УСТАНОВКА

- Место установки и окружающая среда должны соответствовать предъявляемым техническим требованиям.
- Монтажный персонал должен быть полностью ознакомлен с содержанием данного руководства и обладать соответствующей квалификацией для установки системы.
- Поскольку PTZ имеет большой вес, перед установкой проверьте способность запуска и самотестирования. Если все в порядке, можно приступить к установке.
- При установке на стену, убедитесь, что несущая способность кронштейна, как минимум в 4 раза превышает вес оборудования.

- Установите устройство в соответствии с установочными размерами, представленными на рисунке ниже.



- Подключите кабель устройства.
- Для предотвращения ударов молнии провод заземления (желто-зеленый провод) должен быть надежно заземлен, а сопротивление заземления должно составлять <4 Ом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Имя пользователя по умолчанию — **admin**. Пароль по умолчанию — **admin**. Обязательно измените пароль при первом входе в систему.


ВХОД

- Откройте браузер, введите IP-адрес камеры (по умолчанию **192.168.0.121**) в адресную строку, и нажмите **Enter**. Отобразится страница входа, как показано на рисунке ниже.
- Затем введите логин и пароль.

IP CAMERA
English ▼
User Name
Password

Вход в веб-интерфейс

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

- Для изменения пароля нажмите  в правом верхнем углу на главной странице. Отобразится диалоговое окно, как на рисунке ниже.

Изменение пароля

Страница смены пароля появится, если вы не изменили пароль по умолчанию при первом входе в систему.

- Введите новый пароль и подтвердите его. Затем нажмите **<OK>**. Если отобразится сообщение **<Change password success>**, значит, пароль успешно изменен.

ИЗМЕНЕНИЕ IP-АДРЕСА


- Выберите **Configuration > Device > Local Network**, отобразится вкладка **Сеть**.
- Введите IP-адрес в поле **IP Address** и нажмите **Применить**, как показано на рисунке ниже.
- После успешной установки нового IP-адреса используйте его для входа в веб-интерфейс.

Изменение IP-адреса


ПРОСМОТР ВИДЕО

Чтобы обеспечить правильное воспроизведение видео в реальном времени, выполните следующие действия при первом входе в веб-интерфейс:

- В Internet Explorer выберите **Tools > Internet options > Security > Trusted sites > Sites**, во всплывающем окне, нажмите **Add**, как на рисунке ниже.



- В Internet Explorer выберите **Tool > Internet Options > Security > Custom level**, и установите значение **Download unsigned ActiveX control and initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting** в разделе **ActiveX controls and plug-ins** в состоянии **Enable**, как на рисунке ниже.



Настройка элемента управления ActiveX и подключаемого модуля

- Чтобы перейти в режим без использования плагина, нажмите **«Switch to No plugin Play»**.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

Параметры температуры включают: единицы измерения температуры, температуру окружающей среды, температуру в полости, режим отображения температуры в зоне коррекции и так далее.

- Выберите **Configuration>Thermal>Temperature Parameters**. Откроется страница **<Temperature Parameters>** (Параметры температуры), как показано на рисунке.

| | |
|-------------------------------|--|
| Open Temperature Measure | <input type="checkbox"/> ON |
| Temperature Units | Celsius |
| Length Units | Meters |
| Cavity Temperature | 29.88 |
| Correction Coefficient | 0.00 |
| Area Temperature Display Mode | Low Left |
| Font Border | <input type="checkbox"/> ON |
| Font Color | XXXXXXXXXX |
| Font Size | Mid |
| Area Temperature Type | Highest Temperature |
| Measure Mode | General |
| Display Alarm Area | <input type="checkbox"/> OFF |
| Area Alarm Interval(1-1800S) | 10 |
| Area Alarm Delay(0-10Sec) | 0 |
| Temperature Range | -40.0 ~ 150.0 |
| Prevent Over Heat | Auto |
| Temper Duration(5-60Sec) | 60 |

Параметры температуры

УМНЫЙ АНАЛИЗ

Выберите **Configuration > Intelligent Analysis** для настройки параметров вторжения, пересечения одной линии, пересечения двух линий, многополосного движения, ретроградного движения, незаконной парковки, подсчета людей и интеллектуального движения.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание (ТО) должно проводиться не реже одного раза в год.

ТО должно проводиться только специально обученным инженерно-техническим персоналом, знающим нормы и правила эксплуатации устройства, обладать компетенцией и опытом соответствующему виду проводимых работ.

ТО должно выполняться с использованием исправного инструмента и контрольно-проверочной аппаратуры, прошедшей метрологическую поверку в установленные сроки, с соблюдением при проведении работ правил пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующие на территории Заказчика.

Для проведения ТО устройство должно быть демонтировано и доставлено в специально оборудованное, отапливаемое помещение.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор нашего оборудования. В случае, если у вас остались вопросы после изучения данного руководства, обратитесь в сервисный центр.

Контакты: тел. +7 (495) 147-43-99;

Электронная почта: support@intelliko.ru;

Сайт: www.intelliko.ru

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.